

# PROJETO JUSANTE

Glória - Bahia

▶ ***Síntese Situacional  
após quase 4  
décadas sem  
conclusão***



Foto: vista da Área de localização  
Projeto Jusante

Problemas  
vividos  
durante à  
construção  
do projeto

1

VAZAMENTO NA  
ADUTORA



2

## DESMORONAMENTO DA ADUTORA



3

## TESTE DO SISTEMA ATRAVÉS DO BAYPASS



4

TESTE DO SISTEMA ATRAVÉS DO REGISTRO GERAL  
DE 1.200mm QUE NÃO ACONTECEU




PROJETO JUSANTE  
Glória - Bahia

## ALGUMAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS



Retorno imediato da VMT para as famílias reasentadas



Realização dos testes necessários na adutora

Aguardamos as providencias...

Agricultura familiar,  
A mão que sustenta a nação”

Fim.