

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Ações de Restabelecimento e Reconstrução

Mimoso do Sul/ES

Andressa Della Justina
DOP/SEDEC

Conceitos

O que são ações de RESTABELECIMENTO?

As ações de Restabelecimento são definidas como *medidas de caráter emergencial destinadas a restabelecer as condições de segurança e habitabilidade e os serviços essenciais à população na área atingida pelo desastre*, conforme o inciso VI, Art. 2º, do Decreto nº 10.593/2020.

O que são ações de RECONSTRUÇÃO?


A ideia de Reconstrução está inclusa no conceito de Recuperação, definida como *medidas desenvolvidas após a ocorrência do desastre destinadas a restabelecer a normalidade social que abrangem a reconstrução de infraestrutura danificada ou destruída e a recuperação do meio ambiente e da economia*, conforme o inciso IV, Art. 2º, do Decreto nº 10.593/2020.

Pressupõe uma ação em caráter definitivo destinada a recuperar o cenário destruído pelo desastre.

Ações de Restabelecimento em Mimoso do Sul/ES

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) repassou um total de **R\$ 11.760.717,54** para a realização de ações emergenciais voltadas ao restabelecimento da segurança, da habitabilidade e dos serviços essenciais à população de Mimoso do Sul, afetada pelos eventos ocorridos em março de 2024.

Limpeza de Vias Públicas



Repasse de R\$ 1.059.708,24 para o custeio de ações destinadas à limpeza urbana emergencial realizadas após a ocorrência de desastre.

Vigência encerrada, aguardando documentação de prestação de contas

Transporte e Disposição de Resíduos



Repasse de R\$ 7.209.035,34 para custear o transporte e disposição final dos resíduos gerados no desastre.

Restabelecimento de Edificações Públicas



Prédio do Conselho Tutelar de Mimoso do Sul

Repasse de R\$ 2.964.948,83 para restabelecer prédios e praças públicas.

A documentação referente ao andamento destas obras não foi apresentada à SEDEC. Os processos estão pendentes de prestação de contas.

Restabelecimento da trafegabilidade e abastecimento de água



Repasse de R\$ 527.023,13 para o restabelecimento da trafegabilidade (pontes, bueiros, adutora).

Solicitações de Recurso para Reconstrução

Protocolos Relacionados ao Desastre de Março de 2024 – Mimoso do Sul/ES

Processo	Protocolo S2ID	Objeto	Histórico	Valor solicitado
59053.017572/2024-31	REC-ES-3203403-20240613-09	Reconstrução de 500 unidades habitacionais	Processo indeferido após 7 oportunidade para atendimento das pendências . Visita técnica em dezembro de 2024 para orientação.	R\$ 130.000,00
59053.017552/2024-60	REC-ES-3203403-20240621-11	Ampliação e manutenção de infraestrutura de drenagem	Processo indeferido por não enquadrar como ação de reconstrução. O processo foi restituído para ajustes e o Ente foi orientado previamente.	R\$ 940.110,00
59053.017132/2024-83	REC-ES-3203403-20240611-08	Reconstrução galeria – drenagem	Aprovado - Porém Ente não avançou no artigo 11.	R\$ 71.222,86
59053.015311/2024-86	REC-ES-3203403-20240425-05	Reconstrução de pavimento	Processo indeferido pois não ficou evidenciada o dano na infraestrutura pública	R\$ 11.450.811,89
59053.015232/2024-75	REC-ES-3203403-20240419-04	Estabilização de encosta	Processo indeferido: trata-se de solicitação de recurso para implantação de infraestrutura de contenção inexistente antes do desastre. Não ficou demonstrado dano em infraestrutura pública.	R\$ 31.251.622,78
59053.015231/2024-21	REC-ES-3203403-20240417-03	Estabilização de encosta e reconstrução de vias	Apesar do enquadramento das metas, o processo foi indeferido após 4 oportunidade para atendimento das pendências .	R\$ 28.990.239,65





Escorregamento02 - Imagem da pista antes da ocorrência do desastre. Fonte: Google Street View, julho de 2021



Escorregamento 02 - Imagem da pista após a ocorrência do desastre. Fonte: DER-ES, 2024.



Escorregamento 02 - Imagem após a ocorrência do desastre. Fonte: DER-ES, 2024.



Escorregamento 02 - Imagem da pista após a ocorrência do desastre. Fonte: DER-ES, 2024.



Escorregamento 01 - Imagem da pista antes da ocorrência do desastre. Fonte: Google Street View, julho de 2021



Escorregamento 01 - Imagem da pista após a ocorrência do desastre. Fonte: DER-ES, 2024.



Escorregamento 01 - Imagem da pista após a ocorrência do desastre. Fonte: DER-ES, 2024.



Escorregamento 01 - Imagem da pista após a ocorrência do desastre. Fonte: DER-ES, 2024.






Escorregamento 01 - Imagem da pista após a ocorrência do desastre. Fonte: DER-ES, 2024.



Escorregamento 01 - Imagem da pista após a ocorrência do desastre. Fonte: DER-ES, 2024.





MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

