



SEGURANÇA DO TRABALHO - SEEST		 <div>CÂMARA DOS DEPUTADOS DEPARTAMENTO TÉCNICO SEÇÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SEEST</div>
ENDEREÇO DO ESPAÇO CONFINADO:	ANEXO I - HELIPORTO LADO OESTE	CROQUI
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO:	EC 01	
VOLUME:	14,00m3	
Nº BOCAS DE VISITA:	1	
DIMENSÕES BOCA DE VISITA :	0,50 x 0, 50	
FORMA DE ACESSO:	Vertical	
GEOMETRIA DA BOCA DE VISITA:	Quadrada	
CONDIÇÃO:	ATIVO	
UTILIZAÇÃO:	Água potável	
POSSÍVEIS PERIGOS EXISTENTES	Afogamento	
POSSÍVEIS PERIGOS EXISTENTES	Altura	
POSSÍVEIS PERIGOS EXISTENTES	Baixo nível oxigênio	
POSSÍVEIS PERIGOS EXISTENTES	Dificuldade no acesso ou resgate	
POSSÍVEIS PERIGOS EXISTENTES	***	
POSSÍVEIS PERIGOS EXISTENTES	***	
CLASSIFICAÇÃO NIOSHI	C	
DATA:	13/03/2024	
PROFISSIONAL SEEST:	Arlison Kellvys Reinaldo Lima	
PROFISSIONAL SEPLA:	Alessandro Rocha	